

ONDULINE® B9

Střešní a obkladové desky

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Pokládku krytiny je nutné provádět dle návodu výrobce (podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů. Při určování latování, průze kontralatí a latí je vždy nutné zohlednit plochu střechy, účel objektu, rozteče kroví, místní klimatické podmínky (vyšší sněhová oblast) atd. Ve ztížených podmínkách je nutné latování zhustit, aby nedošlo k deformaci krytiny. Pokládku na bednění je možná pouze v případě nízkého sklonu a při zajištění volného proudění vzduchu pod konstrukcí. Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše a hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí, latí a systémových větracích prvků. Z důvodu možného vzniku kondenzace doporučujeme pod krytinu položit vhodnou pojistnou hydroizolační fólii dle skladby střešního pláště. Střešní konstrukce, skladba střešního pláště, řešení větrání a počet větracích prvků musí odpovídat ČSN 731901 "Navrhování střech" a být ověřen tepelným výpočtem ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov" a musí být v souladu s dalšími platnými normami a předpisy. V případě nejasností kontaktujte před pokládkou technické oddělení.

■ Laťování a kotvení – MINIMÁLNĚ 18 HŘEBÍKŮ NA DESKU!

Minimální sklon pokládky: 12° (20%)

Nosná konstrukce: latování max. 450 mm

Užitná plocha desky: 1,37 m²



■ Přesah koncové části



■ Boční přesah



■ Rozmístění krytiny

Montáž krytiny provádějte proti směru převládajících větrů a rozmístějte v pořadí dle zobrazeného schématu. Krytinu rozřežte podélneč napůl a pokládejte tak, aby každá řada začínala v polovině šíře spodní desky (tzv. na vazbu). Vždy je nutné dodržet dle sklonu minimální podélneč a příčné přesahy desek.







PROVEDENÍ HŘEBENE

Pokládku hřebenáčů provádějte na hřebenovou lat proti směru převládajících větrů s přesahem 140 – 220 mm (dle vyznačených prolisů, v případě zhoršených klimatických podmínek je přesah 220 mm). Minimální přesah hřebenáčů přes krytinu je 120 mm. Ve hřebeni ponechejte mezi deskami větrací mezery. Pod hřebenáč doporučujeme použít větrací pásky hřebene a nároží. Na připevnění použijte originální hřebeny Onduline (18 ks na hřebenáč), které se umisťují v místech každé vlny.




PROVEDENÍ OSTATNÍCH DETAILŮ A MONTÁŽ DOPLŇKŮ




UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Jednoduché ukončení štítu lze provést ohnutím poslední vlny přes boční prkno (viz obr.).

UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Pro estetické ukončení štítu se nejlépe hodí originální štítová lišta, která se dodává v barvě krytiny. Pro její upevnění instalujte boční prkno.


UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY
Ukončení štítu nebo boční napojení na zeď je možné provést také obvyklým klempířským způsobem dle platných norem a pravidel.



VENTILAČNÍ UZÁVÉRA VLN
Připevní se k první okapové lati. Zamezuje průniku ptactva do prostoru pod krytinu a zároveň umožňuje volné proudění vzduchu u okapu.



NAPOJENÍ NA ZEĎ
Pro napojení krytiny na stěnu lze použít originální tvarovaný prvek, který se překryje dilatační lištoou. Detail lze provést také obvyklým klempířským způsobem.



UKONČENÍ PULTOVÉ HRANY
Ukončení pultové hrany je možné provést pomocí hřebenáče, štítové lišty nebo klempířským způsobem. Hřebenáče připevněte do každé vlny desek. Zajistěte dostatečné odvětrání ponecháním volného proudění vzduchu. V případě utěsnění pultu použijte pro větrání originální větrací prvky.



DETAIL NÁROŽÍ STŘECHY
Nároží připevněte před montáží hřebene. Usadte podpěrná prkna a lemovací lati. Položte a seřízete desky. Nároží překryjte hřebenovým dílem. Zajistěte dostatečné větrání.



ÚŽLABÍ
Úžlabí se provádí běžným klempířským způsobem dle platných norem, pravidel a předpisů s přihlédnutím na polohu objektu, klimatické podmínky, sklonu střechy apod. Po stranách úžlabí se osadí klínové těsnění.



UKONČENÍ OKNA
Lze použít k prosvětlení, větrání a výlezu na střechu. V krytině vyřežte otvor a v dané poloze připevněte orig. hřebeny. Je vhodné pro nezateplené půdní prostory.



PROSВTLENÍ STŘECHY
Na prosvětlení nezateplených prostorů můžete použít desky PVC nebo PC, které jsou stejněho rozmeru jako desky Onduline. Přesný montážní návod najdete v samostatném prospektu Ondulair (viz. podeprt latě a předvrát!).



ODVĚTRÁNÍ KRYTINY
Zajistěte dostatečné větrací průzory u okapu, ve hřebeni a v ploše dle platných norem. V případě utěsnění hřebene je nutné zajistit větrání pomocí prvku LV100C. (Illustrační foto).

Před kotvením je nutné všechny plastové prvky předvrátit.